



Obserwując prace wykonywane w ramach oczyszczania rowów przy drodze z Bogatyni do Jasnej Góry nadochodzi nas refleksja, czy w polskiej rzeczywistości zawsze musi być tak, że jedno się naprawia, a przy okazji drugie psuje :-)

Przy okazji czyszczenia rowów, które jest bardzo potrzebne, całkowicie zniszczono pobocza, które i tak były zbyt wąskie i w nie najlepszym stanie....

Obecnie całkowity brak poboczy na niektórych odcinkach, przy tak wąskiej jezdni stwarza bardzo poważne zagrożenie wypadkowe, szczególnie w okresie zimowym. Wykonanie bezpiecznego manewru mijania już teraz stało się niemożliwe, a nie wyobrażamy sobie jak będzie wyglądało bezpieczeństwo na tej drodze po oczyszczeniu w taki sposób rowu również z drugiej strony drogi!

Apelujemy do wykonawcy robót i przede wszystkim do ich zleceniodawcy, o zmianę sposobu dalszej realizacji tych prac oraz o naprawienie (odtworzenie) uszkodzonych, bardzo niebezpiecznych odcinków poboczy. Nie czekajmy na serię wypadków w tych miejscach z powodu niezgodnych z przepisami i standardami bezpieczeństwa poboczy!